

# Reebok

## WORK SHOES

### NANO X1



|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| ARTICULO                         | IB382       |
| CATEGORIA                        | S1PS HRO SR |
| TALLAS                           | 36 - 42     |
| ENCAJAR                          | 11          |
| PESO<br>(la mitad par, talla 38) | 460 GR      |
| METAL FREE                       | Yes         |
| CERTIFICACIÓN                    | CE          |

#### EMPEINE

Malla con estabilizador de talón en TPU

#### FORRO

Malla de nylon transpirable

#### PUNTERA

XTR® Puntera de Compuesto extra-ancha

#### PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Antiperforaciones no magnéticas hechas de materiales compuestos, un 40% más ligeras y flexibles que una hoja de acero. Proporciona una protección importante al cubrir toda la superficie del pie"

#### PLANTILLA

MemoryTech Massage 2.0 con amortiguación y extraíble

#### SUELA

En goma antideslizante con entresuela en Floatride Energy Foam

#### CORTE

Permeabilidad al vapor de agua

mg/cmq\*h ≥ 0,8 2,1

Coefficiente de permeabilidad

mg/cmq ≥ 15 26,2

#### FORRO

Permeabilidad al vapor de agua

mg/cmq\*h ≥ 2 73,0

Coefficiente de permeabilidad

mg/cmq ≥ 20 584,1

#### PUNTERA

Resistencia al impacto: luz libre

mm ≥ 13,0 18,0

Resistencia a la compresión: luz libre

mm ≥ 13,0 20,0

#### PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Resistencia a la perforación (EN ISO 12568:2010)

N ≥ 1.000 ≥ 1.000

#### RESISTENCIA ELECTRICA

- En condiciones de humedad (85% de humedad rel:

MΩ ≥ 0,1 24,5

- En condiciones secas (30% de humedad relativa)

MΩ ≤ 1000 95,6

#### SUELA

Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen

mm³ ≤ 150 105,1

resistencia a la flexión: ampliación de la incisión

mm ≤ 4 0,5

Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen

% ≤ 12 5,0

Absorción de energía en el talón

J ≥ 20 32

Coefficiente de adherencia de la suela sobre

Condición A ≥ 0,31 0,48

ceramic tile with sodium lauryl sulphate

Condición B ≥ 0,36 0,45

Coefficiente de adherencia de la suela sobre

Condición C ≥ 0,19 0,27

baldosas de cerámica con glicerina

Condición D ≥ 0,22 0,25

versión de la ficha 1.0



MANUFACTURED BY WARSON BRANDS USA